HILLYARD

Ready-To-Use

#538

H.R. 2000®

RESTORER

A Zinc-free High Gloss Restorer Specially Formulated For
Ultra-high Speed, High Speed And Regular Speed Floor Machines

(See Manufacturer's Label for Additional Information)
Customer Affixed Label

HILLYARD FLOOR CARE

HILLYARD INDUSTRIES
St. Joseph, MO 64502 U.S.A.
Telephone: 816-233-1321
www.hillyard.com

HAZARD STATEMENTS: Harmful to aquatic life.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: Prevention: Avoid release to the environment.

RESPONSE: First Aid: Wash hands after handling.

STORAGE: Store away from incompatible materials.

CONTAINS: Water (CAS# 7732-18-5); Acrylic Polymer Emulsion (CAS # Unknown to Hillyard); High Density Polyethylene Emulsion (CAS# Unknown to Hillyard); Alkenes, Polymd. (CAS #68527-08-2).

See Safety Data Sheet for additional information.

VOC (Concentrate) = 1.0 %; VOC (1:1 Dilution) = 0.50 %
HMIS Rating: Health = 0, Flammability = 0, Reactivity = 0
PROTECT FROM FREEZING

Label Reorder #HIL31538

Restaurador De Alto Brillo, Libre De Zinc, Especialmente Formulado Para Maquinas Para Pisos De Ultra Alta Velocidad, Alta Velocidad, Y Velocidad Regular

LAS INDICACIONES DE PELIGRO: Nocivo para la vida acuática.

INDICACIÓN DE PRECAUCIÓN: La Prevención: Evitar su liberación al medio ambiente.

RESPUESTA: Primeros auxilios: Lavar las manos después de manipular.

ALMACENAMIENTO: Almacene lejos de materiales incompatibles.

CONTIENE: Agua (CAS #7732-18-5); Emulsion de Polimero Acrilico (CAS # Desconocido por Hillyard); Emulsion de Polietileno de Alta Densidad (CAS # Desconocido por Hillyard); Alkenos, Polimd, (CAS #68527-08-2).

Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información adicional.

VOC (Concentrado) = 1,0 %; VOC (1:1 Dilución) = 0,50 %
Clasificación HMIS: Salud = 0, Inflamabilidad = 0, Reactividad = 0
PROTEJA DE LA CONGELACION
(Consulte la etiqueta del fabricante para obtener información adicional.)

0416